



Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
SALERNO

Sala Operativa tel. 089/3089416
e.mail: s.o.salerno@vigilfuoco.it

At: C.O.N. Roma

At: Direzione Regionale V.V. F. Campania - Napoli

At: Prefettura - U.T.G. di Salerno

At: Comune di Battipaglia

At: ARPAC Salerno

Oggetto: Incendio opificio industriale – Logistica Centro Internodale SpA sita nel comune di Battipaglia via delle Industrie snc.
(Intervento n. 4891 del 25/06/2018 alle ore 01,08)

Facendo seguito alle precedenti trasmissioni avvenute per le vie brevi, si comunica che, in data odierna alle ore 01,08, personale di questo Comando è intervenuto all'indirizzo in oggetto per incendio opificio industriale adibito al conferimento e trattamento di rifiuti vari (carta, cartone, legna, materiali ferrosi,ect.).

Sul posto si rilevava che all'interno di un opificio si era sviluppato un incendio generalizzato che aveva interessato materiale vario impilato, macchinari per la produzione e trasporto delle sostanze trattate ed impaccate (carta, cartone, cellulosa, ect).

Il personale intervenuto, preso atto che le fiamme avevano interessato la quasi totalità dello opificio, fatto eccezione del settore "Ciclo di Lavorazione"- Produzione Imballaggio-Recupero – e le aree esterne limitatamente all'impianto di selezione ed al materiale stoccato nel sedime esterno.

In merito a quanto innanzi constatato è stato necessario convogliare sul posto più squadre dei Vigili del Fuoco (Dist. Eboli,Giffoni Valle Piana, Centrale).

Considerato che le strutture portanti ed il tetto, costituito da capriate in ferro, e sormontato da onduline in ferro, sono stati aggrediti dalle fiamme e per effetto della elevata temperatura, dovuta all'incendio, hanno subito una evidente deformazione con successivo collasso della stessa; inoltre la citata deformazione ha interessato anche la muratura perimetrale ed in diversi settori è avvenuto il cedimento dei pannelli in cemento.

Si precisa che tuttora sono in atto operazioni di spegnimento e smassamento, successivamente si dovrà provvedere alla rimozione in area dedicata del materiale interessato dall'incendio.

Si invita l'ARPAC di effettuare eventuali accertamenti di rito per le aree immediatamente a ridosso dell'opificio.

Per ulteriore informazioni in merito sarà cura di questo Comando di aggiornare sull'evento. Sul posto era presente, per i rituali accertamenti di prassi, la Polizia di Stato.

Il Comandante
(Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS)
Il Funzionario reperibile
(I.A.E. Carmine Celentano)